



Certificato

SQS attesta che l'azienda sotto indicata dispone di un sistema di management che soddisfa le esigenze della normativa indicata.

HBI Haerter AG
Stockerstrasse 12
8002 Zürich
Svizzera

Campo d'applicazione

Secondo appendice

Ambito d'attività

Ingegneri consulenti

Base normativa

ISO 9001:2015

Sistema di gestione per la qualità

Scope(s) 34

Validità 15.09.2018–14.09.2021
Versione 15.09.2018

No. di reg. H16433

X. Edelmann, Presidente SQS

F. Müller, CEO SQS



sqs.ch



Associazione Svizzera per Sistemi
di Qualità e di Management SQS
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Svizzera



HBI Haerter AG

Stockerstrasse 12
8002 Zürich
Svizzera

Sito primario/direzionale	Ambito d'attività	Scope(s)	Norma / Revisione	No. di reg.	Validità
HBI Haerter AG Stockerstrasse 12 8002 Zürich Svizzera	Ingegneri consulenti	34	ISO 9001:2015	H16433	15.09.2018 14.09.2021

Siti	Ambito d'attività	Scope(s)	Norma / Revisione	No. di reg.	Validità
HBI Haerter AG Belpstrasse 48 3007 Bern Svizzera	Ingegneri consulenti	34	ISO 9001:2015	H16433	15.09.2018 14.09.2021
HBI Haerter GmbH Friedrich-Ebert-Strasse 25 89522 Heidenheim an der Brenz Germania	Ingegneri consulenti	34	ISO 9001:2015	H16433	15.09.2018 14.09.2021
HBI Haerter Pty Ltd 166 Wellington Street Bondi Beach NSW 2026 Australia	Ingegneri consulenti	34	ISO 9001:2015	H16433	15.09.2018 14.09.2021
HBI Haerter International GmbH Friedrich-Ebert-Strasse 25/7 89522 Heidenheim an der Brenz Germania	Ingegneri consulenti	34	ISO 9001:2015	H16433	15.09.2018 14.09.2021

X. Edelmann, Presidente SQS

F. Müller, CEO SQS



sqs.ch



Associazione Svizzera per Sistemi
di Qualità e di Management SQS
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Svizzera

